

19903-74

Hot-rolled steel sheets.
Dimensions

09 0200

01.01.76

1. 0,40 160 1,2 12 500
 , 1969—79 -
 1,00 2,80

3901—82 3,00 160
 (, . 1, 2, 3, 5).
 2. , . 1,
 — .2. (, . 5).
 3.) : 12 :
) — ;
 : — ;
) — ;
 : — ;
) : — ;
) : — ;
 , — I; , ,
 — II; , . 1,
 .1, — III; , , , ,
 50 — I. . 1, 10
 .

(, . J4s 1, 3).
 4. , .3 4.

*

©
©

, 1974
, 2000

	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3200	3400	3600	3800
0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60												
0,63; 0,65; 0,70; 0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,8; 0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,0												—
1,2; 1,3; 1,4												
1,5; 1,6; 1,8												—
2,0; 2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,5; 2,8												
3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,0; 4,5; 5,0; 5,5												—
6; 6,5; 7; 7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5	3000 12000	4000 12000	4000 12000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11; 11,5; 12; 12,5	3000 10000	4000 10000	4000 9000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 20,5; 21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25; 25,5	3200 10000	3200 10000	3200 10000	3200 10000	3200 10000	3200 10000	—	—	—	—	—	—
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40	3200 12000	3200 11000	3200 11000	3200 10000	3200 10000	3200 10000	3200 10000	3000 9500	3200 9500	3400 9500	3600 9500	—
42; 45; 48; 50; 52; 55; 58; 60; 62; 65; 68; 70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160	3500 9000	3500 9000	3000 9000	3000 9000	3000 9000	3000 9000	3000 9000	3000 9000	3200 9000	3400 8500	3600 8000	3600 7000

1900	6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0
2000	6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0
2100	7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0
2200	7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0

. 2.

()	500 750		750 1000		1000 1500	
0,40 0,50	±0,05	±0,07	—	—	—	—
0,50 0,60	±0,06	±0,08	—	—	—	—
» 0,60 • 0,75	±0,07	±0,09	±0,07	±0,09	—	—
» 0,75 » 0,90	±0,08	±0,10	±0,08	±0,10	—	—
» 0,90 * 1,10	±0,09	±0,11	±0,09	±0,12	—	—
* 1,10 » 1,20	±0,10	±0,12	±0,11	±0,13	±0,12	±0,15
» 1,20 » 1,30	±0,11	±0,13	±0,12	±0,14	±0,12	±0,15
» 1,30 » 1,40	±0,11	±0,14	±0,12	±0,15	±0,12	±0,18
» 1,40 » 1,60	±0,12	±0,15	±0,13	±0,15	±0,13	±0,18
» 1,60 » 1,80	±0,13	±0,15	±0,14	±0,17	±0,14	±0,18
» 1,80 » 2,00	±0,14	±0,16	±0,15	±0,17	±0,16	±0,18
* 2,00 » 2,20	±0,15	±0,17	±0,16	±0,18	±0,17	±0,19
» 2,20 » 2,50	±0,16	±0,18	±0,17	±0,19	±0,18	±0,20
» 2,50 » 3,00	±0,17	±0,19	±0,18	±0,20	±0,19	±0,21
* 3,00 » 3,50	±0,18	±0,20	±0,19	±0,21	±0,20	±0,22
» 3,50 » 3,90	±0,20	±0,22	±0,21	±0,23	±0,22	±0,24
* 3,90 » 5,5	+0,10 -0,40	+0,20 -0,40	+0,15 -0,40	+0,30 -0,40	+0,10 -0,50	+0,30 -0,50
* 5,5 » 7,5	-0,50	+0,10 -0,50	+0,10 -0,60	+0,20 -0,60	+0,10 -0,60	+0,25 -0,60
* 7,5 * 10,0	-0,80	+0,10 -0,80	+0,10 -0,80	+0,20 -0,80	+0,20 -0,80	+0,30 -0,80
* 10,0 * 12,0	-0,80	+0,20 -0,80	+0,10 -0,80	+0,20 -0,80	+0,20 -0,80	+0,30 -0,80

()	. 1500 2000		. 2000 2300		. 2300 2700		. 2700 3000	
	-	-	-	-	-	-	-	-
0,40 0,50	—	—	—	—	—	—	—	—
. 0,50 0,60	—	—	—	—	—	—	—	—
» 0,60 » 0,75	—	—	—	—	—	—	—	—
» 0,75 » 0,90	—	—	—	—	—	—	—	—
» 0,90 » 1,10	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1,10 » 1,20	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1,20 » 1,30	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1,30 » 1,40	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1,40 » 1,60	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1,60 » 1,80	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1,80 » 2,00	±0,17	±0,20	—	—	—	—	—	—
» 2,00 » 2,20	±0,18	±0,20	—	—	—	—	—	—
» 2,20 » 2,50	±0,19	±0,21	—	—	—	—	—	—
» 2,50 » 3,00	±0,20	±0,22	±0,23	±0,25	—	—	—	—
» 3,00 » 3,50	±0,22	±0,24	±0,26	±0,29	—	—	—	—
» 3,50 » 3,90	±0,24	±0,26	±0,28	±0,31	—	—	—	—
» 3,90 » 5,5	+0,20	+0,40	+0,25	+0,45	—	—	—	—
	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	—	—	—	—
» 5,5 » 7,5	+0,20	+0,40	+0,25	+0,45	—	—	—	—
	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	—	—	—	—
» 7,5 » 10,0	+0,20	+0,35	+0,25	+0,45	—	+0,60	—	—
	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	—	-0,80	—	—
» 10,0 * 12,0	+0,30	+0,40	+0,35	+0,50	—	+0,70	—	+ 1,00
	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	—	-0,80	—	-0,80

1.

2.

±0,14 —	. 1,10 1,20 ,	. 1000 1500
;		
±0,16 —	. 1,30 1,40 ,	. 1000 1500
;		
±0,12 —	. 1,40 1,60 ,	. 750 1000 ,
;		
±0,16 — » » » »		. 1000 1500 ,
;		
±0,16 —	. 1,60 1,80 ,	. 750 1000 ,
;		
±0,17 — » » » »		. 1000 1500 ,
;		
±0,15 —	. 2,00 2,20 ,	. 750 1000 ,
;		
±0,17 — » » » » » »		
;		
±0,16 —	. 2,20 2,50 ,	. 750 1000 ,
;		
±0,18 — *» » * » »»		
;		
±0,17 —	. 2,50 3,00 ,	. 750 1000 ,
;		
±0,19 — »*» » » »»		

		1200	1500	1700	1800	2000	2300	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800
		. 1000	. 1200	. 1500	. 1700	. 1800	. 2000	. 2300	. 2500	. 2600	. 2800	. 3000	. 3200	. 3400	. 3600
. 12,5	25,0	+0,2	+0,2	+0,3	+0,4	+0,6	+0,8	+0,8	+ 1,0	+ U	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,4	—	—
	25,0 * 30,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
»	30,0 * 34,0	+0,2	+0,3	+0,3	+0,4	+0,5	+0,8	+0,9	+ 1,0	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,4	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,7
»	34,0 * 40,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
»	40,0 » 50,0	+0,3	+0,4	+0,5	+0,6	+0,7	+0,9	+ 1,0	±1,1	+ 1,3	+ 1,4	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,7	+ 1,8
»	50,0 * 60,0	-U	-1,1	-1,1	-U	-1,1	-U	-1,1	-U	-U	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-U
»	60,0 » 70,0	+0,4	+0,5	+0,6	+0,7	+0,8	+ 1,0	+ U	±1,2	+ 1,4	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,7	+ 1,8	+ 1,9
»	70,0 » 80,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
»	80,0 * 90,0	+0,6	+0,6	+0,7	+0,8	+0,9	+ 1,0	+U	+ 1,2	+ 1,4	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,7	+ 1,8	+ 1,9
	90,0 * 100,0	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
»	100,0 * 115,0	—	+0,7	+0,8	+0,9	+1,0	+U	+1,2	+1,3	+1,4	+1,5	±1,6	+1,7	+1,8	+1,9
»	115,0 * 125,0	—	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
»	125,0 * 140,0	—	+0,7	+0,8	+0,9	+1,0	+1,1	+1,2	+1,3	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9
»	140,0 * 160,0	—	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
		—	+0,8	+0,9	+1,0	+1,1	+1,2	+1,3	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9	+2,0
		—	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
		—	+0,9	+1,0	+1,1	+1,2	+1,3	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9	+2,0	+2,1
		—	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
		—	+1,1	+1,2	+1,3	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,3
		—	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
		—	+1,4	+1,5	+1,6	+1,7	+1,8	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,3	+2,4	+2,5	+2,6
		—	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
		—	+1,6	+1,7	+1,3	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,3	+2,4	+2,5	+2,6	+2,8	+2,9
		—	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
		—	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,3	+2,4	+2,5	+2,6	+2,7	+2,8	+2,9	+3,0	+3,1
		—	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2

5.

6.

+5 —
+10 —
7.

500 1000
. 1000 .

. 5.

5

800		3,9		+6
. 800				+10
1500		. 3,9	16	+10
. 1500				+15
		. 16	60	+25
		. 60	100	+50
		. 100	160	+75

0,2%

8

12

+5 — , 1000 ;
 +10 — . 1000 .
 (, . 1, 2, 3).
 8. , 50
 , .5.
 (, . 1).
 9.
 +20 — 1000 ;
 +30 — 1000 .
 10. , .6.

1500	3,9	+ 10
. 1500		+15
2000		+ 10
. 2000 6000	. 3,9 16	+25
* 6000		+35
3000		+15
. 3000 6000	. 16 60	+25
» 6000		+40
	. 60 100	+50
	» 100 » 160	+75

(, . 1).
 11. , .7.

1500	3,9	+15
. 1500		+20
4000		+20
. 4000	. 3,9	+25

(, . 3).
 12. 1 ,
 , .8.
 13. , 10 3 .
 , 2 1 .

(, .).
 14.

(, . 1).

	0,4-1,4	1,5-3,9	4,0
	8	8	5
	10	10	8
	15	12	10
	20	15	12

1. < 70 / 2, > 70 / 2 . 8,

2. (, . 1).

15. ()

16. , , 90

17. , , -

.9.

2,5	800	50
	. 800	100
. 2,5	800	35
	. 800	70

2,5 , . 800 70 .

(, . 2,3).

18.) — 100 40 ;

) — 40 2

(, . 1).

19. , , 2

20. — 26877.

(, . 1,6).

21.) .

1:5.

22. 650 1000 .

23. 20 .

21—23. (, . 1).

	500	510	600	650	670	700	710	750	800	850	900	950
0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60	1200	710 1420	1200 1420 2000	1400	1420	1420	1200 1420 2000	1500 2000	—	—	—	
0,63; 0,65; 0,70; 0,75	1200	710 1420	1420 2000	2000	1420	1420	1200 1420 2000	1500 2000	—			
0,8; 0,9	1200	710 1420	1420 2000	2000	1420	1420	1200 1420 2000	1500 2000	1500	—	—	—
1,0	—	—	1420 2000	2000	1420	1420	1420 2000	1500 2000	1600	1700	1800 2000	1900
1,2; 1,3; 1,4	—	—	1420 2000	2000	1420 2000	1420 2000	1420 2000	1500 1600 2000	1600 2000	1800 2000	1800 2000	2000
1,5; 1,6; 1,8	—	—	1420 2000	1420 2000	1420 2000	1420 2000	1420 2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	1500 1600 2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	1600 2000	1800 2000	1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

	1000	1100	1250	1400	1420	1500	1600	1700	18000
0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60	2000	—	—		—				
0,63; 0,65; 0,70; 0,75	2000 2500	—	2500	—	—	—			
0,80; 0,90	2000 2500	—	2500	—	—	—			
1,0	1800 2000 2500	—	2500	—	—	—			
1,2; 1,3; 1,4	1800 2000 2500	2000	2500 2800 3000	—	—		—		
1,5; 1,6; 1,8	1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000	2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000			

	600	650	670	700	710	750	800	850	900	930	1000	1100	1250	1400	
4,0; 4,5; 5,0; 5,5	2000	2000	2000	2000	1420	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
				2200	2000	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
				2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
				2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
				3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
				3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
				4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
				4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
				5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
				5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
				6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
				6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
				7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
				6; 6,5; 7; 7,5	-	-	-	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
2200	2200	2200	2200					2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	
2500	2500	2500	2500					2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
2800	2800	2800	2800					2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	
3000	3000	3000	3000					3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
3500	3500	3500	3500					3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
4000	4000	4000	4000					4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
4500	4500	4500	4500					4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	
5000	5000	5000	5000					5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
5500	5500	5500	5500					5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	
6000	6000	6000	6000					6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
6500	6500	6500	6500					6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	
7000	7000	7000	7000					7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	

	1420	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
4,0; 4,5; 5,0; 5,5	2000	2000	2000	2000	2000							
	2200	2200	2200	2200	2200							
	2500	2500	2500	2500	2500							
	2800	2800	2800	2800	2800							
	3000	3000	3000	3000	3000							
	3500	3500	3500	3500	3500							
	4000	4000	4000	4000	4000							
	4500	4500	4500	4500	4500							
	5000	5000	5000	5000	5000							
	5500	5500	5500	5500	5500							
	6000	6000	6000	6000	6000							
	6500	6500	6500	6500	6500							
	7000	7000	7000	7000	7000							
	6; 6,5; 7; 7,5	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000				
2200		2200	2200	2200	2200	2200	2200					
2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500					
2800		2800	2800	2800	2800	2800	2800					
3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000					
3500		3500	3500	3500	3500	3500	3500					
4000		4000	4000	4000	4000	4000	4000					
4500		4500	4500	4500	4500	4500	4500					
5000		5000	5000	5000	5000	5000	5000					
5500		5500	5500	5500	5500	5500	5500					
6000		6000	6000	6000	6000	6000	6000					
6500		6500	6500	6500	6500	6500	6500					
7000		7000	7000	7000	7000	7000	7000					

	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3200	3400	3600	3800	
13; 13,5; 14; 14,5; 15,0; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 20,5; 21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 2 , 2 ,	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 10000	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 10000	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 10000	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 10000	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 10000	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8200 10000	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8200 10000							
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 10000 11000 12000	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 10000 11000 12000	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 10000 11000	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 10000 11000	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 100000 100000	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 100000 100000	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8000 9000 100000 100000	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 9500 9500	3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 9500 9500	3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 9500	3400 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 9500	3600 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 9500		
42; 45; 48; 50; 52; 55; 58; 60; 62; 65; 68; 70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 95; 10U; 10U, 11U, 115, 19 - IX- 135' 140- 145' 150; 155; 160	3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000	3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000	3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000	3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000	3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000	3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000	3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000	3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000	3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000	3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000	3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500	3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000	3600 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000	3600 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

1

20 %

10 %

(, . 1).

1.

· · , · · , · · , · · , · · , · · ,

2.

27.06.74 1573

3.

8597—57 , 5681—57 500 , 3680—57 8075—56

4.

1969—79
1,00 2,80 3901—82
3,00 160

5.

-

26877-91	20

6.

30.10.91 1625

7.

(2000 .) 1,2, 3,4, 5,6, 1979 .,
1982 ., 1983 ., 1985 ., 1986 ., 1988 . (12—79, 12—82, 2—84,
6-85, 9-86, 1-89)

. Ng Q2L007 10.08.95. 03.04.2000. 18.05.2000. . . 2,32.
.- . . 1,83. 387 . 5125. . 445.
, 107076, , , 14.
— .“ 080102 , 103062, , , 6.